



Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.

OFICIO Nº 158/2023/SEINFRA GAB

Porto Nacional – TO, 12 de Junho de 2023.

Ao Senhor,
Tony Márcio P. Andrade
Vereador Municipal.

Assunto: Respostas de Indicações.

Ao momento em que cumprimento cordialmente, venho por meio deste encaminhar respostas de indicações aprovados pela Câmara Municipal desta cidade subscrito pelo senhor vereador.

Indicação Nº 198/2023 em que solicita que seja feita a manutenção e reparos dos postes de iluminação de energia elétrica, localizados no setor praia Bela na mesma Porto Nacional.

➤ Será encaminhado ao setor desenvolvimento urbano para verificação pois o loteamento citado ainda não foi repassado ao município, portanto deverá ser notificado a loteadora para que os reparos sejam atendidos.

Indicação Nº 371/2023 em que solicita que seja feita roçagem e limpeza nas Ruas que não tem muito fluxo e ficam nas proximidades do Ribeirão no Setor Jardim Querido, em Porto Nacional – TO.

➤ A indicação será encaminhada ao setor responsável para providências na limpeza da região citada o mais breve possível.

Indicação Nº 373/2023 em que solicita que seja feito um estudo de reestruturação do desnível da rua e pavimentação asfáltica, devido ao acúmulo de água principalmente no período chuvoso necessitando de melhorias para a solução do alagamento nas casas dos

Avenida Presidente John Kennedy n.º 1553, Setor Aeroporto, Porto Nacional - TO.
CEP: 77.500 - 000

AS
15/6/2023
15/6/2023



Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.

moradores, localizado na Rua 2, quadra 2 localizado no setor Jardim Planalto em Porto Nacional - TO.

- Será feito uma visita no local para levantamento da demanda, análise técnica para solucionar a questão.

Indicação Nº 374/2023 em que solicita que Solicita reparos e manutenção no trajeto que dá acesso a TO - 225, sendo parte da antiga estrutura da nova ponte sobre o Rio Tocantins, trajeto, no qual as comunidades necessitam passar diversas vezes ao dia para trabalhar e estudar está intransitável em Porto Nacional - TO.

- Como se trata de uma obra estadual será encaminhado uma notificação a empresa responsável pela obra para que tome as devidas providências trazendo melhorias a trafegabilidade daquele local com caráter de urgência.

Indicação Nº 375/2023 em que solicita implantação e manutenção da iluminação em todo a Ponte Bispo Diocesano Dom Alano, principalmente na entrada da Balsa sentido Distrito Pinherópolis, trajeto que dá acesso a TO225, sendo parte da Antiga estrutura da Nova Ponte sobre o Rio Tocantins, devido as obras da construção da Nova Ponte, trajeto se encontra sem iluminação adequada e buracos na via de acesso, em Porto Nacional TO.

- Será encaminhado a equipe do departamento de iluminação e também cobrado da parte do estado a qual está executando a ponte, sendo responsável pelo trajeto naquela localidade.

Certo de contar com vossa compreensão e colaboração externa meus
agradecimentos, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Marcos Antonio Lemos Ribeiro
Secretário Mun. de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano
Decreto nº. 004/2023

Avenida Presidente John Kennedy n.º 1553, Setor Aeroporto, Porto Nacional - TO.
CEP: 77.500 - 000