

Apresentado em

Data 08/04/24



Aprovado em

Data 17/04/25

VEREADORA

**ROZÂNGELA**  
MECENAS

CÂMARA MUNICIPAL  
DE PORTO NACIONAL - TO  
PROVIDENCIADO

EM: 17/04/25 OF. n° 018

PORTE NACIONAL – TOCANTINS  
CÂMARA MUNICIPAL  
ROZÂNGELA MECENAS

INDICAÇÃO N° 213 /2025

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL – TO.**

A Vereadora que este subscreve, nos termos regimentais, requer, após anuênciia deste Douto Plenário, que seja remetida a presente INDICAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor **Prefeito Ronivon Maciel Gama**, Prefeito Municipal de Porto Nacional, e à **Secretarias Municipais de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano**, representadas pelos Secretários **Marcos Lemos**, bem como às respectivas equipes técnicas responsáveis, para que atendam à seguinte solicitação:

**RESTAURAÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO SÃO PEDRO NO SETOR VILA NOVA - PORTO NACIONAL**

**JUSTIFICATIVA:**

A restauração do muro do Cemitério São Pedro, localizado no Setor Vila Nova, em Porto Nacional, é uma necessidade urgente e justificada por diversos motivos. A seguir, apresento as principais razões para tal solicitação:

**Segurança e Proteção:** O muro do cemitério desempenha um papel essencial na proteção do local, impedindo o acesso indevido e garantindo a segurança dos visitantes e familiares que frequentam o cemitério. O desgaste e deterioração do muro têm exposto a área a riscos de invasão, além de comprometer a segurança pública.



VEREADORA  
**ROZÂNGELA**  
MECENAS

CÂMARA MUNICIPAL  
DE PORTO NACIONAL - TO  
PROVIDENCIADO  
EM: 14/04/25 OF. nº 018

**Melhoria da Imagem e Estética Local:** O estado de conservação do muro impacta diretamente na imagem do cemitério e, consequentemente, na paisagem do Setor Vila Nova. Um muro danificado transmite uma impressão de abandono, o que não condiz com o respeito e dignidade que os familiares e a comunidade esperam de um local de descanso final.

**Prevenção de Danos Maiores:** O muro deteriorado pode levar a danos mais significativos, como o alargamento das rachaduras e a desestruturação das fundações. A restauração preventiva pode evitar custos maiores no futuro e garantir a durabilidade do muro por um período mais longo.

**Respeito aos Familiares e Visitantes:** A presença de um muro em boas condições de conservação reflete o respeito pela memória dos falecidos e o cuidado com o local de sepultamento. Garantir um ambiente seguro e bem cuidado para os visitantes é uma medida de respeito para com as famílias que frequentam o cemitério.

Diante desses fatores, a restauração do muro do Cemitério São Pedro é uma medida essencial para assegurar a segurança, preservação histórica e dignidade do local. A solicitação visa, portanto, garantir a manutenção de um espaço adequado para o descanso dos que partiram e para o conforto e tranquilidade de seus entes queridos.

Duerita Neta  
Vereadora

Eduvaldo - Miúdo  
Vereador

Sala das sessões, de Março de 2025.

Nossa Silva  
Vice - Presidente

Rozângela Mecenas  
-Vereadora-

Suleima Cristina Botteri  
Vereadora

Júnio de Cesário  
Vereador

João Justino da Silva  
Vereador

Marco Cleiton de Oliveira  
Vereador